


PT 6500 称重显示仪表

■ 尺寸及量程



■ 特点与用途

- 可用于所有电阻应变式测力与称重传感器;
- 采用微处理器控制操作;
- 可选:RS232通讯、RS485通讯、0-10V模拟量输出、4-20mA模拟量输出;
- 选用清晰稳定的13mm6位LED数码管显示;
- 可选择显示毛重及净重;
- 显示之重量可选用如下不同的分度间距:1,2,5, 10,20或50
- 超载时显示"o.l";
- 可选择4个小数点位置;
- 自动零位跟踪;
- 轻触式按键自动去皮;
- 采用Delta-Sigma方法;
- 内部分辨率为16.000.000;
- 最大显示分度数为300至10.000分度;
- 采样速度大约为每秒200次;
- 接通电源时具有自我诊断功能;
- 可使用软件进行功能设定;
- 外部设有开关作为保护参数设定和调校;
- 可选软件:单一物料配料选件。

■ 技术参数

参数	Specifications	技术指标/Technique
通信方式	Communication protocol	RS232,RS485
产品尺寸	Dimensions	144*96*48mm
电源	Power supply	AC:110~220V
工作温度	Operating temperature	-5℃~50℃
湿度	Humidity	90%相对湿度(无凝结水)
转换速率	Slew rate	200次/秒
显示范围	Display range	500~100000
显示分度间距	Display indexing distance	1, 2, 5, 10
使用传感器类型	Applicable sensor type	所有应变片式
输入灵敏度	Input sensitivity	0.5μ v/格~200μ v/格
零位调校范围	Zero adjustment range	0.05mV~15mV (modifiable)
最大显示分辨率	Maximum display resolution	500~100000
显示	Display	6位13mm数码管
显示速率	Display ratedivisions	1, 4, 8, 16, 20 (可选) 双通讯